

C.B. में आर्क बनने की घटना -

जब short-circuit होता है तब C.B. को Protective System के द्वारा खोलने जाने से पहले उनके सम्पर्कों से बहुत heavy Current flow होती है।

जब दो धारवाही इलेक्ट्रोडों के मध्य सम्पर्क विच्छेदन की प्रारम्भ होता है तब इलेक्ट्रोडों के मध्य सम्पर्क क्षीणता से घटता है एवं धारा घनत्व बढ़ने लगता है। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रोडों के मध्य तापमान बढ़ने लगता है।

यह heat जो इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न होता है वह air को आयनीकृत करने या  $O_2$  को वाष्पीकृत कर उसको आयनीकृत करने में सक्षम होता है।

यह आयनीकृत वायु या वाष्प एक किसी चालक की तरह कार्य करते हैं एवं इसके कारण सम्पर्कों के मध्य एक आर्क उत्पन्न होता है।

यह आर्क एक low resistance का रास्ता उपलब्ध करता है एवं जब तक आर्क रहता है परिपथ में Current निरंतर बहते रहता है।

अतः Current को रोकने के लिए इस आर्क को बुझाना आवश्यक हो जाता है।

Arching के समय जो धारा बहती है वह arc resistance पर निर्भर होती है। आर्क resistance ज्यादा होगा तब Current का मान बहुत होता होगा।

Arc resistance निम्न फ़ैक्टर पर निर्भर होता है -

- (i) Degree of ionisation - आयनीकृत Particle की संख्या कम होने से arc resistance बढ़े जाता है।
- (ii) Length of arc - arc resistance, arc की लम्बाई बढ़ाने से बढ़े जाता है।

(iii) Cross-section of ARC -

आर्क के area of cross-section बढ़ने से arc resistance बढ़ जाता है।

Methods of Arc Extinction -

आर्क विलोपन की विधियाँ -

सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने की निम्न दो विधियाँ हैं -

(i) High resistance method  
उच्च प्रतिरोध विधि

(ii) Low resistance method  
निम्न प्रतिरोध विधि

(i) उच्च प्रतिरोध विधि -

इस विधि में आर्क विलोपन, आर्क पथ के प्रतिरोध को बढ़ाकर किया जाता है। आर्क पथ के प्रतिरोध के बढ़ जाने से धारा का मान इतना कम हो जाता है कि वह आर्क को बनाये रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता और आर्क का शीघ्र क्षमन हो जाता है।

इस विधि का मुख्य disadvantage यह है कि इसे इसमें आर्क में बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा नष्ट होती है अतः इस विधि का उपयोग d.c. circuit breaker एवं low-capacity a.c. circuit breaker में होता है।

आर्क पथ का प्रतिरोध बढ़ाने की निम्नलिखित मुख्य विधियाँ हैं -

(a) आर्क की लम्बाई बढ़ाकर - परिपथ वियोजकों के सम्पर्कों के मध्य की दूरी बढ़ा देने से आर्क पथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है।

(b) आर्क को ठोड़ा करके -

आर्क को ठोड़ा करने से contacts के मध्य माध्यम का deionisation होता है जिससे arc resistance बढ़ने लगता है।

(c) Arc के अनुप्रस्थ काट को कम करके -  
(cross section)

अगर Arc के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम किया जाता है तब Arc path का प्रतिरोध बढ़ जाता है।

(d) आर्क खंडन करके - एक बड़े आर्क को कई छोटे-छोटे  
(splitting the arc)

आर्कों में विखंडित किया जाता है जिससे छोटे आर्कों का प्रतिरोध बढ़ जाता है और सबकुछ से उनका क्षमन किया जा सकता है।

## (ii) निम्न प्रतिरोध विधि / Current Zero Method -

यह विधि सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ विद्योत्सर्जकों में प्रयोग की जाती है।

= इस विधि में arc resistance का मान ~~बहुत कम~~ ~~कम रखना~~ ~~संभव है~~ जब Current का मान्य शून्य होने तक कम रखा जाता है। Current का मान्य शून्य होने पर Arc स्वयं बुझ जाती है एवं इसके बाद सम्पर्कों के मध्य voltage rise होने के बावजूद पुनः Arc को re-strike होने नहीं देखा गया है।

= निम्न प्रतिरोध या धारा शून्य अवरोध विधि को उच्च पावर A.C. circuit Breaker में प्रयोग करते हैं।

= A.C. system में प्रत्येक half cycle में current का मान शून्य तक पहुँचता है, प्रत्येक current zero पर Arc थोड़ी देर के लिए बुझ जाती है। यदि current zero होने के तुरन्त बाद सम्पर्कों के बीच के माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य तेजी से बढ़ा दिया जाए तो Arc पुनः स्थापित नहीं होगा।

= अतः AC परिपथ विद्योत्सर्जक में जब धारा शून्य मान प्राप्त करती है तो आर्क पथ के आयनों को शीघ्र विखरित (disperse) करना चाहिए जिससे कि ~~यह~~ माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य बढ़ जाए।

= यह उद्देश्य आर्क को ठंडा करके अथवा आर्क के अवयवों को हटा कर अथवा सम्पर्कों के मध्य में परावैद्युत माध्यम तेज अथवा आर्क के पास में गैस दाब को बढ़ाकर पुरा किया जा सकता है जिससे आर्क पुनः प्रारम्भ होने से रोक जाता है।

## Important Terms -

The following are the important terms much used in the circuit breaker analysis :-




Fig. 1

- (i) Arc Voltage - दोष स्थिति से पूर्व जब परिपथ विद्योत्पन्न के सम्पर्क परस्पर जुड़े रहते हैं तब उनके पार्श्व में वोल्टता शून्य होती है, परन्तु जैसे ही वे दोष उत्पन्न होने पर अलग होते हैं तो उनके आर्क प्रतिरोध के कारण वोल्टतापात होता है, यह वोल्टतापात आर्क voltage कहलाती है।
- (ii) Restraining Voltage - Arcing के दौरान Current मान शून्य के समय अथवा ~~समीप~~ Current मान शून्य के समीप परिपथ विद्योत्पन्न के टर्मिनलों के पार्श्व में प्राप्त होने वाली परिणामी अस्थिर वोल्टता को पुनः आघाती वोल्टता कहे हैं। इस पुनः आघाती वोल्टता का मान काफी उच्च होता है।
- (iii) Recovery Voltage: यह सामान्य Frequency (50Hz) r.m.s. voltage है जो हमें अंतिम Arc शमन के बाद विद्योत्पन्न के टर्मिनलों के पार्श्व में प्राप्त होता है।

## FUSES

- एक Fuse किसी परिपथ में लगाया गया एक metal का टुकड़ा है जो कि अत्यधिक अत्याधिक धारा के बहने पर गल जाता है तथा परिपथ को break कर देता है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ का बनाया जाता है। फ्यूज का मुख्य कार्य सामान्य स्थिति में सामान्य धारा को सुरक्षा एवं सफलतापूर्वक वहन करना है। लघुपथन, अद्योग आदि असामान्य स्थितियों पर जब परिपथ में पूर्व निश्चित मान से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब निम्न गलनांक वाली धातु से निर्मित फ्यूज element स्वयं पिघलकर दोषी परिपथ को विद्युत प्रदाय स्त्रोत या मुख्य परिपथ से पृथक कर देता है। इस प्रकार परिपथ तथा इसमें संयोजित अकरण उच्च विद्युत धारा के कारण होने वाली क्षति से बच जाते हैं। फ्यूज के टूटने के लिए लिया गया समय धारा के मान पर निर्भर करता है जितनी ज्यादा धारा होगी उतना फ्यूज के टूटने में उतना ही कम समय लगेगा।

### फ्यूज के लाभ-

- 1) यह सुरक्षा का सबसे सस्ता माध्यम है।
- 2) इसे अधिक रख रख-रखाव की आवश्यकता नहीं होती है।
- 3) इसका प्रचालन ~~सस्ता~~ स्वचालित होता है।
- 4) यह बिना किसी आवाज एवं smoke के बड़े मान की शॉर्ट-सर्किट धाराओं को अवरुद्ध करता है।
- 5) इसके इनवर्स-टाइम क्यूरेंट अभिलक्षण के कारण इसे overcurrent सुरक्षा हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।
- 6) सर्किट ब्रेकरो की तुलना में फ्यूज में न्यूनतम operating time कम किया जा सकता है।

## फ्यूज की हानियाँ —

- i) किसी भी ऑपरेशन के बाद फ्यूज को प्रतिस्थापित करना होता है। इससे समय की बर्बादी होती है।
- ii) भारी शोर्ट सर्किट की दशा में series में जुड़े फ्यूजों के बीच में मोड़ प्राप्त नहीं होता है, जब तक कि उनके बीच में आकार का बड़ा अंतर न हो।
- iii) फ्यूज के द्वारा-समय अभिलक्षण को हमेशा सुरक्षा उपकरणों के साथ सम्बंधित नहीं किया जा सकता।
- iv) इनकी विश्व-प्रियता कम है।

## फ्यूज की वांछित विशेषताएँ —

किसी फ्यूज में निम्नलिखित वांछित विशेषताएँ होनी चाहिए —

- i) कम गलनांक होना चाहिए (ex - tin, lead)
- ii) high conductivity (ex. Silver, Copper)
- iii) Oxidation के कारण क्षय होने से मुक्त (ex. Silver)
- iv) low cost (ex lead, tin, Copper)

## Difference / Comparison between Fuse & Circuit Breaker.

### Fuse

### Circuit Breaker

- 1) यह दोष का पता करने एवं उसे रोकने का कार्य करता है।
  - 2) यह शुरु से स्वाभाविक रूप से automatic होती है।
  - 3) इसकी Current Breaking Capacity कम होती है।
  - 4) इसका operating time बहुत कम होता है (0.002 sec के आस-पास)।
  - 5) प्रत्येक operation के बाद इसे बदलना पड़ता है।
  - 6) इसकी प्रारंभिक तथा प्रचालन व्यय कम होती है।
  - 7) यह आकार में छोटा होता है।
- 1) यह सिर्फ दोष को रोकने का कार्य करता है। दोष का पता Relay System के द्वारा लगाया जाता है।
  - 2) इसे automatic बनाने के लिए अलग से equipment की आवश्यकता होती है।
  - 3) इसकी Current Breaking Capacity अधिक होती है।
  - 4) तुलनात्मक रूप से इसकी operating time अधिक होती है (0.1 sec से 0.2 sec)।
  - 5) प्रत्येक operation के इसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती।
  - 6) इसकी प्रारंभिक तथा प्रचालन लागत अधिक होती है।
  - 7) यह आकार में बड़ा होता है।

Fuse के प्रकार -

सामान्य रूप से Fuse को निम्नलिखित रूप वर्गीकृत किया जा सकता है -

- 1) Low voltage fuse
- 2) High voltage Fuse

1) Low voltage Fuse

a) Semi-enclosed rewirable Fuse  
(Kit-Kat Type)

b) High Rupturing Capacity (H.R.C.) Cartridge Fuse.

c) H.R.C. Fuse with tripping device

2) High voltage Fuses

a) Cartridge Type - upto 33 kV

b) Liquid Type - upto 132 kV

c) Metal Clad fuses -

## Protection Schemes

2 अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक में उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण दोष अथवा असामान्य स्थितियाँ निम्नलिखित होती हैं -

1) External Fault (बाह्य दोष) - वे दोष जो अल्टरनेटर के बाहर उत्पन्न होते हैं, बाह्य दोष कहलाते हैं। ये निम्नलिखित होते हैं -

a) Failure of Prime-mover (प्रथम चालक का विफल होना)

जब Prime-mover में input विफल हो जाता है तो यह बस-बार से बहुत कम धारा लेकर एक Synchronous motor के रूप में चलता है।

Turbo-alternator set एवं hydro-generator set के मामले में Prime-mover के विफल होने पर Alternator को रक्षण प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

Diesel engine के द्वारा चलित generator sets के मामले में यह Prime-mover fail होने की स्थिति में Supply system से काफी मात्रा में विद्युत खींचती है अतः इस स्थिति में सुरक्षा हेतु विपरीत शक्ति रिले (reverse power relay) का उपयोग किया जाता है।

b) Overcurrent -

यह मुख्य रूप से winding insulation (विद्युत्रोधन) के आंशिक टूटने (Partial Breakdown) या आपूर्ति प्रणाली पर अधिभार (overload) के कारण होता है।

प्रायः अल्टरनेटरो को सम्पूर्ण लघु परिपथ को सहन करने हेतु अभिकल्पित (designed) किया जाता है अतः Alternator को अधिभारण अथवा अधिधारा से रक्षण प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

### b) Overspeed -

ओवरस्पीड का मुख्य कारण अल्टरनेटर पर सभी लोड अथवा लोड के मुख्य हिस्से के का अचानक से हट जाना (loss) है।

आमतौर पर आधुनिक Alternator के ड्राइविंग शाफ्ट पर mechanical centrifugal device लगा लेना होता है जो कि dangerous overspeed की स्थिति में main valve को trip कर देता है।

### d) Over-voltage -

Alternator में ओवरवोल्टेज तब होता है जब Alternator के लोड की अचानक हानि के कारण Prime-mover की गति बढ़ जाती है।

Turbo-alternator के मामले में overvoltage रक्षण की आवश्यकता नहीं होती है किन्तु hydro-generators में overvoltage रक्षण प्रदाय कि जाती है।

2) Internal Fault (आन्तरिक दोष) - वे दोष जो Alternator के अन्दर उत्पन्न होते हैं, आन्तरिक दोष कहलाते हैं। ये निम्नलिखित होते हैं -

#### a) Failure of Magnetic field (चुम्बकीय क्षेत्र का विफल होना) -

Alternator उत्प्रेजक के द्वारा वोल्टता जनन बन्द हो जाने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे - क्षेत्र द्वारा प्रदायक का वियोजित हो जाना, प्रदायक तार टूट जाना, अति अखमन के कारण क्षेत्र कुंडलों में लघु परिपथन हो जाना आदि।

साधारणतया Alternator के magnetic field विफल होने की कोई सम्भावना नहीं होती, किन्तु ऐसा हो जाने पर Alternator द्वारा विद्युत तंत्र के बस-बार से धारा प्राप्त करते रहने के कारण Alternator के

स्थैतिक कुंडलन (Stator winding) कृत्रिम होकर अतिग्रस्त हो सकते हैं। अतः उक्त दोष से Alternator के रक्षण हेतु Alternator के field winding के परिपथ में overcurrent relay या field-balance relay का उपयोग किया जा सकता है।

### b) Unbalanced Loading—

Alternator के भारण में असंतुलन का अर्थ है कि Alternator में अलग-अलग Phase Currents हैं। यह बाह्य परिपथ में भू-दोष अथवा अन्तर कालीय दोष (inter phase fault) की उत्पत्ति के कारण होता है।

असंतुलित भारण के कारण Alternator परा धारा भार, Alternator के निर्धारित धारा भार से कम रहने पर भी Alternator Rotor में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके प्रभाव से रोटर winding का विद्युत्रोधन (insulation) विफल हो सकता है।

### c) Stator Winding faults—

यह दोष मुख्य रूप से stator winding के विद्युत्रोधन (insulation) विफल होने के कारण होता है।

Stator winding दोष के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं—

(i) Fault between phase and ground (भू-दोष)

(ii) Fault between phases (अन्तर कालीय दोष)

(iii) Inter-turn fault involving turns of the same phase winding

Stator winding दोष सबसे खतरनाक होता है और इससे महंगी मशीनरी को काफी नुकसान होने की संभावना है। इसलिए, इसका स्वचालित सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक है।

जिसमें दोष को जितना त्वरित हो सके हटाया जा सके  
वहन क्षति की सीमा को कम किया जा सके।

इस तरह के दोषों से सुरक्षा हेतु अक्सर पर

differential method of protection (merz-price system)

का उपयोग ज्यादा किया जाता है।



गहाँ दो समान अभिवृत्तों एवं एक समान धारा वाले Star connected द्वारा परिणामितों  $CT_1$  एवं  $CT_2$  को Stator winding के दोनों ओर सूचक तारों (pilot wires) के द्वारा अन्तरात्मक संयोजन विधि जो मर्ज-प्रणाली के नाम से भी प्रचलित है, से संयोजित किया जाता है।

इस प्रकार निर्मित परिसंचारी द्वारा परिपथ (circulating current circuit) में द्वारा परिणामितों के secondary winding में Balancing Resistance संयोजित किये जाते हैं, जिनके समायोजन के द्वारा परिसंचारी धारापथ (circulating current path) का प्रतिरोध परिवर्तित कर electromagnetic type Relay के योजन हेतु परिसंचारी द्वारा परिपथ में समविभव बिन्दु (equipotential points) प्राप्त किये जाते हैं।

Alternator के stator winding के दोनों ओर धारा मान समान रहने पर Relay coils में धारा का मान शून्य रहता है। किन्तु stator winding में भू-दोष या अन्तर-कला दोष के विकसित होने पर दोष धारा के प्रभाव से stator winding के दोनों ओर धारा समान नहीं होती है एवं दोनों CTs के secondary winding में भी current एक समान नहीं होती जिसके कारण ~~के कारण~~ Relay coils के कारण परिसंचारी धारा परिपथ में सिले संयोजन बिन्दु, समविभव बिन्दु नहीं रहते हैं, जिसके कारण Relay coils में धारा प्रवाहित होने से Relay, परिपथ नियोजक (circuit breaker) को ट्रिप कर देता है।

## Balanced Earth-Fault Protection —

होटे आकार के अल्टरनेटरो में, 3-phase winding के Neutral होर अक्सर एक ही टर्मिनल से आंतरिक कप से जुड़े होते हैं इसलिए mersh-Price circulating current सिस्टम का उपयोग करना संभव नहीं होता।

इन परिस्थितियों में, केवल Balanced Earth-Fault संरक्षण योजना के उपयोग से भू-दोष से सुरक्षा प्रदान करना पर्याप्त माना जाता है।

चित्र 1 में 3-phase अल्टरनेटर के लिए Balanced Earth fault Protection की व्यवस्था को दिखाया गया है।




Fig. 1 Balanced Earth fault Protection Scheme

इसमें धारा परिवामित्र CT<sub>1</sub> की व्यवस्था प्रत्यावर्तक तार संयोजन बिन्दु (star point) और प्रत्यावर्तक भू-सम्पर्कन प्रतिरोध के मध्य तथा प्रत्येक कला तार (phase wire) हेतु एक CT की व्यवस्था कर उन्हें CT<sub>2</sub> से संयोजित सूचक तारों के द्वारा पार्श्व (parallel) में संयोजित किया जाता है। सूचक तारों के parallel में ही Relay Coil को connect किया जाता है।

प्रत्यावर्तक के समान-ध्रुव स्थिति में stator winding के star point पर द्वारा मान्य शून्य होने के कारण  $CT_1$  के primary winding में भी current शून्य होता है जिससे  $CT_2$  के secondary में भी कोई धारा नहीं होगी तथा द्वारा परिणामियों के समुच्चय (set)  $CT_2$  के secondary windings से प्राप्त धारों का जलीय योग (Phasor sum) भी शून्य होने के कारण सूचक तारों में कोई धारा प्रवाह नहीं होगी।

भू-दोष की स्थिति में ये धाराएँ अब समान नहीं होती हैं एवं रिले के operating coil के माध्यम से अंतर धारा (differential current) प्रवाहित होने लगती हैं जिससे Relay प्रचालित होकर परिपथ विद्योत्पन्न को प्रवृत्त कर देता है।